

国指定重要文化財「旧河野家住宅」の現状等


1) 建物の現状

①旧河野家住宅 遠景（正面・南面）

茅葺屋根の劣化が、遠目からでもわかる状態。



②旧河野家住宅 近景（正面・南面）



③旧河野家住宅 正面（南面）から見る屋根の状況

屋根の最上部の茅が劣化し、茅を押さえる竹が見えてしまっている。また、本来は最上部から滑らかな直線で最下段の茅とつながっているはずが、段差が明らかに見て取れるようになっている。



④旧河野家住宅 正面（南面）から見る屋根の状況（拡大）

屋根頂部の傷みが激しく、美観を損ねているとともに雨漏り等の発生による建物自体の劣化が懸念される。



⑤旧河野家住宅 正面西寄りから見る屋根の状況（拡大）

茅が劣化しているために、本来は見えない場所にあるはずの竹が露出している。



⑥旧河野家住宅 正面西寄りから見る屋根の状況（拡大図）

茅の劣化のために屋根が均一面ではなく、でこぼこで不揃いな状況になっている。



⑦ 正面（南面）西側部分

出入り口から1本右側の柱基礎周辺で土壁が剥落。



⑧ 旧河野家住宅 西面

西面の土壁は特に地面と接する部分が広い範囲で剥落。



⑨旧河野家住宅（西面） 基礎部分の拡大写真



⑩旧河野家住宅 背面（北面）



⑪旧河野家土間 楮蒸しガマ

旧河野家住宅土間には楮蒸しガマが設けられているが、この蒸しガマの土台部分に剥落が見られる。



⑫蒸しガマ正面の左側部分が損傷。



⑬蒸しガマの周囲では複数個所で積み上げた石や土が剥落。



復旧修繕の参考資料（移築時の楮蒸竈）

