


重要有形民俗文化財 讃岐及び周辺地域の醤油醸造用具と醤油蔵・麴室 委託業務仕様書 別紙

1) 醤油蔵の現況

地盤全体が南西方向に動いていることが原因で、西仕込蔵南西部地面に亀裂が発生している。


醤油蔵敷地は盛土によって形成され、南西部分にある擁壁によって支えられているが、擁壁の抵抗力が弱く、年月とともに盛土で構成されている地盤が動き、その影響で仕込蔵内に亀裂が発生したのではないかと考えられる。



醤油蔵仕込蔵A（西棟）は、入って奥側（南面出口寄り）の土間に大きな亀裂が生じている。



2) 調査が必要な個所の位置関係







【③ 擁壁下部付近】



【擁壁の状態】